



МОНТАЖ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- До установки выдержите распакованные элементы лепнины не менее 24 часов в помещении, где будет производиться установка, – для адаптации изделий к температуре и влажности помещения.
- Стены, потолок и элементы лепнины должны быть сухими и чистыми.
- Крепить изделия необходимо на предварительно выровненные и грунтованные поверхности.
- Количество и метраж изделий необходимо рассчитывать с учетом потерь, возникающих при срезании углов (примерно 10% от общей длины изделий). Рекомендуем также учесть повторение рисунка.
- Покраску стен и потолков, а также оклейку обоями следует производить после монтажа изделий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



1. Рулеткой отмерьте необходимый размер изделия



2. Отпилите фрагмент изделия требуемой длины с помощью столярного стусла



3. Можно воспользоваться также торцовочной пилой



4. Нанесите монтажный клей по всей длине изделия

МОНТАЖ ЛЕПНОГО ДЕКОРА



5. На торец изделия нанесите стыковочный клей



6. Прижмите изделие к стене и в сторону стыка со следующим изделием. Шпателем снимите излишки монтажного клея. Излишки стыковочного клея оставьте на месте стыка до полного высыхания, но не менее чем на 24 часа



7. Место стыка зафиксируйте строительным степлером



8. Зафиксируйте приклеиваемое изделие на стене с помощью гвоздиков до полного отверждения клея, чтобы предотвратить сползание



9. Через 24 часа удалите ножом излишки стыковочного клея. Также удалите гвоздики и скобы от степлера



10. Зачистите место стыка наждачной бумагой и зашпаклюйте дырки от гвоздиков и степлера